



Loose flange.  
*Bride tournante.*  
*Brida giratoria.*

PN 10-40.	SS 316	40	38	510 18 52
PN 10-16.		50	50	510 18 53
PN 10-16.		65	63	510 18 54
PN 10-16.		80	75	510 18 55
PN 10-16.		100	100	510 18 56
PN 10-16.		150	150	510 27 82
PN 10-40.	ST	40	38	510 18 57
PN 10-16.		50	50	510 18 58
PN 10-16.		65	63	510 18 59
PN 10-16.		80	75	510 18 60
PN 10-16.		100	100	510 18 61
PN 10-16.		150	150	510 18 62